





## Esquema de ligação

### A) Utilizando um Sensor



### B) Usando Sensores em paralelo



## Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: [contato@exatron.com.br](mailto:contato@exatron.com.br)

[www.exatron.com.br](http://www.exatron.com.br)

Exatron Indústria LTDA.

Av. das Indústrias, 814 - São João

Porto Alegre / RS